










# [Изменение параметров износа режущей кромки]


#### Обычные ножи



Закругление режущей кромки

Плохое качество резания

После обработки 1000м древесины мягких пород











# [Изменение параметров износа режущей кромки]





Отличное качество резания

После обработки 1000м древесины хвойных пород






# Увеличение периода эксплуатации ножей ST-1 Первый способ



## (Интервал для джойнтирования → больше )






# Увеличение периода эксплуатации ножей ST-1 Второй способ



## [Ограничение ширины для джойнтирования — шире]

Джойнтирование можно применять большее количество раз






## Увеличение периода эксплуатации ножей ST-1 Третий способ



【Съем при заточке → сокращается】






## Увеличение периода эксплуатации ножей ST-1 Четвертый способ



## [Проверьте клеевой шов сращенной древесины]

Продолжительная работа по клеевой линии сокращает срок службы ножа





## Преимущества ножей ST-1



- 1. Увеличение срока жизни ножей
- 2. Огромный прирост рабочего времени оборудования (сокращение остановок оборудования для замены фрез)
- 3. Сокращение затрат на заточку

#### Время на смену инструмента

#### Время на заточку

Качество ножа	HSS	ST-1	Качество ножа	HSS	ST-1
Количество инструментов, снятых для замены ножей	15	3	Количество заточек в неделю	15	3
Время на регулировку/ мин	15	15	Время на заточку/ мин	90	90
Время на регулировку в неделю/мин	225	45	Количество времени на переточку в неделю/ минут	1350	270
Время на регулировку в год/час	172.5	35	Количество времени на переточку в год/ часов	1035	207
Общая экономия времени в год/ час		138	Общая экономия времени в год/ часов		828

Общая экономия рабочего времени за год = 966 часов



## Результаты тестирования у клиентов



Клиент	Материал	Условия строгания	Результат	
Завод А (Австрия)	Ель	Waco N= F=200 м/мин	HSS :50,000 м ST-1 :250,000 м	5 раз
Завод В (Австрия)	Ель	Waco N= F=300 м/мин	HSS : 350,000 м ST-1 : 2,000,000 м	5.7 раз
Завод С (Австрия)	Ель	Ledinek N= F=300-350 м/мин		3- 4 раза
Завод D (Австрия)	Ель	Weinig N= F=120 м/мин	HSS : 3 смены ST-1 : 15 смен	5 раз
Завод Е (Новая зеландия)	Сосна	N=4,500 об/мин F=45-50 м/мин	HSS : 4,000 м ST-1 : 20,000 м	5 раз
Завод F (Австрия)	Ель, Лиственница	N=6,000 об/мин F=150 м/мин	HSS : 100,000 м ST-1 : 400,000 м	4 раза
Завод G (Япония)	Лиственница, Кедр, Пихта	Waco N=6,000 об/мин F=100 м/мин	HSS : 25,000 м ST-1 : 100,000 м	4 раза





# Более 90% всех проблем связанны с неправильной заточкой ]

#### Причины возникновения проблем с ножами ST-1

Проценты	Возможные проблемы	
90%	Заточка или шлифование	
5%	Неудачный подбор условий резания и материала	
5%	Ошибка или непонимание при заказе	





Процесс	Углы	Виды и размер зерна заточных кругов	
1. Заточка → (плюс) Джойнтинг	33°+ Шлифование	WA (Aluminum, $Al_2O_3$ ), Электрокорунд CBN (Borazon) Боразон, Эльбор Зернистость по ГОСТ 9206-80 $\approx$ 160/125 — 125/100 Mesh 80 — 120	
2. Грубая заточка → (плюс) Шлифовка	45°+ 1~2° 46°	Грубая заточка: WA (Aluminum, Al₂O₃), Электрокорунд CBN (Borazon) Боразон, Эльбор Зернистость по ГОСТ 9206-80 ≈ 160/125 —125/100 Mesh 80 ~ 120 Шлифовка: SiC (Silicon C arbide) Карбид кремня Зернистость по ГОСТ 9206-80 ≈ 20/14 — 14/10 Mesh 1000 ~ 2000	
3. Только заточка	45 °	WA (Aluminum, $Al_2O_3$ ), Электрокорунд CBN (Borazon) Боразон, Эльбор Зернистость по ГОСТ 9206-80 $\approx$ 60/40 — 28/20 Mesh 300 $\sim$ 600	

<sup>\*</sup> Углы приведенные выше, действительны для мягких пород древесины В случае строгания твердых пород угол сходимости должен быть увеличен (+5 ~ 10гр.)

<sup>\*</sup> Новые ножи затачиваются на заводе KANEFUSA с углом 33гр. плюс 1 гр. на шлифование (для использования с джойнтером)





# [Параметры заточки]

	Заточка	Шлифовка
Подача за проход	≤0.02 мм/проход	≤ 0.005 мм/проход
Скорость подачи	Около10 м/мин или меньше	Около 5 м/мин или меньше






# [ Типы заточки ]

	Тип-1 Снять нож с фрезы и заточить	Тип-2 Заточка с установленным на фрезе ножом	Тип-3 Заточка с установленным на фрезе ножом
Типы заточки			





# [Направление вращения круга]



- \* Рекомендуется обильная подача СОЖ
- \* Пожалуйста используйте подставку из стали или стеллита (не используйте подставку из твердого сплава)





## Джойнтинг ножей ST-1




# [Виды камней для джойнтинга]

Тип	Производитель	
SCG600H	Schamberger	
EKW500H	Schamberger	
55AC 500H4 B7	Tyrolit	
C600E2B22	Tyrolit	













## Джойнтинг ножей ST-1



# [Точка джойнтирования]

- 1. Подача джойнтера должна быть 0.05мм или меньше
- 2. Подача на две стороны предпочтительнее
- 3. Пожалуйста, передвигайте камень для джойнтирования как можно медленее









# [Возможные проблемы]


#### Горение и сколы

Охлаждение недостаточное

Подача слишком большая или скорость подачи слишком быстрая

↓ Решение проблемы

Произведите достаточное охлаждение в правильной позиции Подача должна быть менее 0.02мм и скорость подачи около 10 м/мин








# [Возможные проблемы]

### Неправильный след от заточки (насечка)

Не соответствует позиция и установка заточного круга

↓ Решение проблемы

Пожалуйста, установите нож параллельно с центром заточного круга Заточной круг должен быть установлен с номиналом 1-2 гр. к плоскости ножа









## [Возможные проблемы]

#### <u>Заусенцы</u>

Используйте древесину твердых пород или пластиковый брусок, чтобы убрать заусенцы. Не используйте стальную щетку, это повредит покрытие **МТ** 









# [Возможные проблемы]

#### <u>Большие сколы</u>

Шлифование не выполнялось

Угол сходимости слишком мал

Песок или посторонние объекты на поверхности обрабатываемого материала Для снятия заусенцев использовалась стальная щетка или заточной

круг (в ручную)

↓ Решение проблемы

Пожалуйста проверьте условия заточки снова (углы, типы кругов, охлаждение...)








## [Возможные проблемы]

## Неправильная ширина джойнтирования

Слишком быстрый износ камня Точность скольжения оси камня не достаточна

↓ Решение проблемы

Используйте камни рекомендованные KANEFUSA Проверьте точность скольжения оси камня Концентрический толеранс должен быть ≤0.02мм










# [Возможные проблемы]

#### Другое

- 1. Пожалуйста проверьте баланс веса между двумя ножами (менее чем 0.5 гр/2 шт.)
- 2. При установке взвешенных ножей ST-1, пожалуйста устанавливайте их в верхней и нижней части фрезы (по диагонали)
- 3. Мы имеем специальные фрезы, системы ENSHIN Для дополнительной информации, пожалуйста обращайтесь к KANEFUSA



## Номенклатура ножей ST-1



## Плоские ножи для строгания

L×30×3

 $L \times 35 \times 3$ 

## Бланкеты для профилирования

L×50×8

L×60×8

L×70×8

Мы режем ножи и бланкеты на любой размер из заготовок длиной 635мм